

1. 火災事故名：福島県・郡山市 磐光ホテル火災

2. 火災発生日時：1969/2/5 午後 9 時 10 分頃

3. 火災の発生状況：

21:10 頃 磐光ホテル（本館は鉄筋 4 階建て、別館、新館、磐光パラダイス、ホテルニュー磐光を次々に建設）の 1 階大広間（300 畳）にて金粉ショーで小道具のベンジンを染み込ませた松明が石油ストーブに引火した。初期消火に失敗し、折からの強風（風速 10m/m）、空気の乾燥などで火災が拡大し、建物内には、壁に新建材、防火扉、防火シャッター、防火区画などがなく、大火災となった。死者 31 人、負傷者 41 人、焼失面積 15,511m²に及んだ。但し、ホテルニュー磐光には、防火シャッターで仕切られていたために延焼を免れた。当時 295 人が居た。

4. 犠牲者： 死者 31 名 負傷者 41 名

5. 火災の原因： ステージショーでの可燃物が石油ストーブに引火

6. 火災の写真：



7. 詳細報告書：サンコー防災 消防防災博物館 火災事例