

1. 火災事故名：広島県・福山市ラブホテル火災
2. 火災発生日時：2012/5/13 午前6時50分頃
3. 火災の発生状況：

5/13 午前6:50頃 ラブホテル「ホテルプリンス」の1階事務所付近より出火。13名が宿泊していたが、7名死亡、3名負傷した。木造2階建ての上に4階建ての鉄筋コンクリート造を増築した違法建築であった。窓がベニヤで塞がれており、消火活動に手間取り、死亡者が多数となった。スプリンクラーも設置されていなかった。出火原因は、1階事務所の電気スタンドがショートしたとみられる。

<違法建築>木造2階建てを3階建て鉄筋コンクリート建物を増築。1階は駐車場と事務所、2階に12部屋、3階の6部屋で営業していた。窓がベニヤ板で装飾されており、脱出できない構造になっていた。

4. 犠牲者：死者7名負傷者3名
5. 火災の原因：電気スタンドのショート
6. 火災の写真：



7. 詳細報告書：消防庁報告書